

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории МО
«Большеключищенское сельское поселение»**

с. Б. Ключица

Владелец МО Боньцкиноцкое сельское поселение

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

[illegible]

Ответственный
исполнитель

Ответственный
исполнитель _____

специалист по ПБ _____

(должность) (личная печать)

(личная подпись)

Кутайков А.Н.
(фамилия, инициалы)

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории МО
«Большеключищенское сельское поселение»

от 25.05 2023 г. № 2

с. Покицкий Ключ
наименование населенного пункта

Владелец МО Большеключищенское сельское поселение

Адрес установки пер. ул. Зиньковой ул. Мира около магазина

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

требуется покраска поверхности

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Принятые меры	Примечание
	<u>Детский городок</u>	<u>обследование</u>	<u>— II —</u>	<u>покраска</u>	
		<u>ЛКМ</u>		<u>поверхности</u>	
	<u>песочница</u>	<u>— II —</u>		<u>— II —</u>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель

специалист по ЛБ
(должность)

Ки
(личная подпись)

Калёнов А.Н.
(фамилия, инициалы)

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории МО
«Большеключищенское сельское поселение»

от 30.05 2023 г. № 3

с. Большеключищи
наименование населенного пункта

Владелец МО Большеключищенское сельское поселение

Адрес установки ул. Ульянова 2

Характеристика поверхности детской игровой площадки:
объемный ПМ неволеимо, состояние
удовлетворительное.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Принятые меры	Примечание
	Карусель	—	Зд	—	—
	Горка	—	Зд	—	—
	Лавочка	—	Зд	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель

специал по ПБ
(должность)

(личная подпись)

Климов АН.
(фамилия, инициалы)

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории МО
«Большеключищенское сельское поселение»

от 01.06. 2023 г. № 4

с.б. Ключица
наименование населенного пункта

Владелец МО Большеключищенское сельское поселение

Адрес установки ул. Советская 1А

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

оснований ПМ не выявлено, механизмы
рабочие, состояние удовлетворительное.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Принятые меры	Примечание
	Горки	—	уд	—	—
	Навигатор	—	уд	—	—
	Качели	—	уд	—	—
	Балансир	—	уд	—	—

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель

специалист по ПБ
(должность)

с.б.
(личная подпись)

Колесников АН
(фамилия, инициалы)

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории МО
«Большеключишенское сельское поселение»

пос. Чокча
наименование населенного пункта

Владелец М.О. Боньшицкий сельское поселение

Адрес установки ул. Печерская д. 2

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Отслоений ЛКМ не выявлено, состояние удовлетворительное.

Перечень оборудования:

[illegible]

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель

специалист по 176
(должность)

(личная подпись)

Калёнов А.Н.
(фамилия, инициалы)